# VOLVO

## Servicemeddelande

| PRODUKT | AVD. | GRUPP |
|---|---|---|
| P | 1 | 17 |
| BETR. Bytesintervall absorbtionsplatta Motorgas 240, 340 | | NR. 22 |
| | | DATUM Maj 1982 |

Detta meddelande ändrar servicehandbok, reparation och underhåll, Avd. 1(17) Volvo Serviceprogram 240, 260, 340, 66 1975-1982 sid 41.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### Ändrad bytesintervall för absorbtionsplatta



Bilar utrustade för motorgas har en förångarregulator.

**40 000 km**



132 013

I regulatorn finns en absorbtionsplatta som tidigare skulle bytas var 80.000:e km. Denna bytesintervall är ändrad. Byte ska nu ske var **40.000:e km.**