

Servicemeddelande

PRODUKT P	AVD. 4	GRUPP 43
BETR. Kontroll av frihjul och kolv BW55, AW55 AW70, AW71 240, 260		NR. 72
		DATUM Juni 83

Detta SM påverkar Servicehandbok Avd 4 (43)
 Automatväxellåda BW55, AW55, AW70, AW71 (TP-nr 30577)
 Sid 78 arbetsmom R18, s88 arbetsmom S16, s92 arbetsmom T15, s96 arbetsmom U13,
 s98 arbetsmom U20

XX

Kontroll av frihjul



Arbetsmoment U13 sid. 96 utgår.

Om det av moment U12 framgår att frihjulet inte fungerar tillfredsställande skall **hela bromsnavet** bytas. Lösa frihjul förs ej som reservdel.

Kontroll av kolvens funktion

Sid	Arbetsmoment
78	R18
88	S16
92	T15
98	U20

Vid kontroll av kolvens funktion:
 Se till att kolven åker tillbaka efter funktionskontrollen. Vid för högt tryck kan kolven åka ur sitt läge.